Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung für CNC Drehmaschine

Lager Nr.: P61798



Preis

100,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für CNC Drehmaschine GILDEMEISTER Typ NEF CT 40 + CT 60
Anleitung aus 1987 von einer Maschine aus Baujahr ca. 1991
DIN A4 in Deutsch
- Technische Daten
- Aufstellplan
- Beschreibung der Maschine
- Zusammenstellung und Einzelteilverzeichnisse
- Beschreibung der Hydraulik
- Wartung der Maschine
- Dokumentation zu Fremdteilen
- Verschleiss- und Ersatzteillisten
- Betriebsanleitung Elektrik
- Elektro- und Gerätelisten
- Struktur Stückliste
- Baustein Set

Dazu Fehlerbehebung und Fehlerliste
Und Schulungsunterlagen für die Programerstellung
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

gebraucht - guter Zustand