Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Silberstahl, Werkzeugstahl Rundmaterial, Rundstahl, Rundstab, Edelstahl-Halbzeug - Vollmaterial zum Drehen

Lager Nr.: P58464

Preis

25,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

10 Stück
Silberstahl, Werkzeugstahl Rundmaterial, Rundstahl,
Rundstab, Edelstahl-Halbzeug - Vollmaterial zum Drehen

Kaltarbeitsstahl / Präzisionsrundstahl
Ideale Verwendung:
Dorne, Büchsen, kleine Drehteile, Kernstifte, Führungsstifte, Spiral- und Gewindebohrer, Stempel und Gravierwerkzeuge, Konstruktionsteile.
Werkstoffbezeichnung: 115CrV3, Werkstoffnummer: 1.2210
Chemische Zusammensetzung: C 1,2 / Si 0,2 / Mn 0,3 / Cr 0,7 / V 0,1
Durchmesser: 4,7 mm
Länge: je ca. 500 mm (Längentolleranz +/- 10 mm)
Ideal zum Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen, Gewinde schneiden.
Festigkeit: ca. 740 N/mm²
- gute Zerspanbarkeit
- einfache Wärmebehandlung
- hoher Verschleißwiderstand

Preisangabe für 10 Stäbe ca. 500 mm Lang

Die Rundstäbe sind in 2 Meter Längen auf Lager, für den Paketversand werden die Rundstäbe auf ca. 500 mm geschnitten.
Bei Selbstabholung auch gern in voller Länge.
Große Anzahl vorhanden.

Behandlungsmöglichkeiten:
Weichglühen bei 710° - 750°C, langsame Ofenabkühlung
Spannungsarm glühen 650° - 680°C, Ofenabkühlung

Erstellt am 01.07.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Härten 780° - 840°C, Öl oder Wasserbad, Richtwert für das Härten bei 820°C = ca. 65 HRC
Anlassen bei 200°C = 62 HRC
Anlassen bei 300°C = 57 HRC
Anlassen bei 400°C = 51 HRC
Anlassen bei 500°C = 44 HRC
Anlassen bei 600°C = 36 HRC
Die Werte sind lediglich Richtwerte ohne Garantie.