

## Übersicht

# Manual Plus, Bedienpult, Tastatur, Folientastatur für Drehmaschinen STEUERPLATINE DEFEKT

Lager Nr.: P61805



## Preis

**100,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Manual Plus Bedienfeld, Bedienpult, Tastatur, Folientastatur, Touch Panel für CNC Drehmaschinen  
Tastenfeld, OP, Operator Panel, ManualPlus, TurnPlus, Millplus, Bedientafel, Steuerpult, Keyboard, Maho, Gildemeister, Kern,  
Heidenhain / Philips / Grundig Typ OPC AES 2 - IN0853684

STEUERPLATINE DEFEKT

S. Nr. SN7199072

Eprom Version 882093 090694 IC104 OPC SW

Steuerplatine Typ Grundig electronics 0.881.842-0 OPC

Layout WESO 9709

Tastenfeld ACL 96.419 GRU5f rev.1 9418 859 05241

- Passend für Steuerung Heidenhain Manual Plus

- Stammt von einer CNC Drehmaschine DMT-Drehtechnik KERN CD320

Abmessung BxHxT: 152 x 298 x 60 mm

Erstellt am 17.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Gewicht: 1 kg

Tastenfeld technisch in Ordnung - aufgesteckte Steuerplatine ist defekt, keine bzw. fehlerhafte Kommunikation über Anschluss X1.