

Übersicht

Manual Plus, Bedienpult, Tastatur, Folientastatur für Drehmaschinen STEUERPLATINE DEFEKT

Lager Nr.: P61805



Preis

100,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Manual Plus Bedienfeld, Bedienpult, Tastatur, Folientastatur, Touch Panel für CNC Drehmaschinen
Tastenfeld, OP, Operator Panel, ManualPlus, TurnPlus, Millplus, Bedientafel, Steuerpult, Keyboard, Maho, Gildemeister, Kern,
Heidenhain / Philips / Grundig Typ OPC AES 2 - IN0853684

STEUERPLATINE DEFEKT

S. Nr. SN7199072

Eprom Version 882093 090694 IC104 OPC SW

Steuerplatine Typ Grundig electronics 0.881.842-0 OPC

Layout WESO 9709

Tastenfeld ACL 96.419 GRU5f rev.1 9418 859 05241

- Passend für Steuerung Heidenhain Manual Plus

- Stammt von einer CNC Drehmaschine DMT-Drehtechnik KERN CD320

Abmessung BxHxT: 152 x 298 x 60 mm

Erstellt am 16.07.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Gewicht: 1 kg

Tastenfeld technisch in Ordnung - aufgesteckte Steuerplatine ist defekt, keine bzw. fehlerhafte Kommunikation über Anschluss X1.