

Übersicht

Schaltplan, Schaltpläne, Ersatzteilverzeichnis, Ersatzteilliste, Handbuch, Anleitung für CNC Drehmaschine TRAUB TND 300 mit TX 8F Steuerung

Lager Nr.: P59366



Preis

70,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Schaltplan, Schaltpläne, Ersatzteilverzeichnis, Ersatzteilliste, Handbuch, Anleitung
für CNC Drehmaschine TRAUB TND 300 mit TX 8F Steuerung

Gerätehandbuch: TRAUB TND 300 / TX 8F

Handbuchtyp: Schaltpläne, Ersatzteilverzeichnis

Jahr: 1990

Handbuchsprache: Deutsch

Anzahl Handbücher: 2

Größe: DIN A4

Artikelzustand: gebraucht - guter Zustand

Der Handbuchsatz enthält folgende Bücher:

Traub CNC- Drehmaschine TND300 mit TX 8F Steuerung Schaltpläne 642 316-11.89

Traub CNC- Drehmaschine TND300 mit TX 8F Steuerung Ersatzteilverzeichnis 642 358-8.90

Gesamtabmessung B x H x T: 220 x 305 x 35 mm

Gesamtgewicht: ca. 600 g

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

Erstellt am 23.06.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.