

## Übersicht

# Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung für CNC Drehmaschine

Lager Nr.: P61798



## Preis

**100,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Betriebsanleitung für CNC Drehmaschine GILDEMEISTER Typ NEF CT 40 + CT 60

Anleitung aus 1987 von einer Maschine aus Baujahr ca. 1991

DIN A4 in Deutsch

- Technische Daten
- Aufstellplan
- Beschreibung der Maschine
- Zusammenstellung und Einzelteilverzeichnisse
- Beschreibung der Hydraulik
- Wartung der Maschine
- Dokumentation zu Fremdteilen
- Verschleiss- und Ersatzteillisten
- Betriebsanleitung Elektrik
- Elektro- und Gerätelisten
- Struktur Stückliste
- Baustein Set

Dazu Fehlerbehebung und Fehlerliste

Und Schulungsunterlagen für die Programmerstellung

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

gebraucht - guter Zustand

Erstellt am 05.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.