


Übersicht

Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung für CNC Drehmaschine

Lager Nr.: P61798



Preis

100,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für CNC Drehmaschine GILDEMEISTER Typ NEF CT 40 + CT 60

Anleitung aus 1987 von einer Maschine aus Baujahr ca. 1991

DIN A4 in Deutsch

- Technische Daten
- Aufstellplan
- Beschreibung der Maschine
- Zusammenstellung und Einzelteilverzeichnisse
- Beschreibung der Hydraulik
- Wartung der Maschine
- Dokumentation zu Fremdteilen
- Verschleiss- und Ersatzteillisten
- Betriebsanleitung Elektrik
- Elektro- und Gerätelisten
- Struktur Stückliste
- Baustein Set

Dazu Fehlerbehebung und Fehlerliste

Und Schulungsunterlagen für die Programmerstellung

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

gebraucht - guter Zustand