

Übersicht

Konvolut defekte Heidenhain Glasmaßstäbe, Drehgeber, Glasmaßstab, inkrementales Längenmesssystem

Lager Nr.: P59047



Preis

200,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Sortiment defekte Heidenhain Glasmaßstäbe,

Glasmaßstab, inkrementales Längenmesssystem, Linear Scale

Typ: LS 303, LS 403, LS 501, LS 803, LS 803D, LS 904

6 defekte Heidenhain Glasmaßstäbe teilweise ohne Tastkopf:

LS 303: Maßstab wurde auf der rechten Seite abgesägt; Glas bis 300mm unbeschädigt; Tastkopf fehlt

LS 501 ML 270: Glaslineal optisch unbeschädigt; Tastkopf fehlt; Dichtlippen fehlen; rechte Abdeckung/ Montagewinkel fehlt

LS 501 ML 520: Glaslineal ist an der Oberkante leicht beschädigt, im Bereich der Messskalierung aber unbeschädigt; Tastkopf vorhanden; Dichtlippen fehlen.

AE LS 501: Optisch unbeschädigt, Messsignal setzt aus; ca. 4 Meter Anschlusskabel

LS 803 ML 420: Maßstab optisch unbeschädigt; Tastkopf fehlt; linke Abschlusskappe fehlt

LS 904 ML 320: Zählt nicht, vermutlich Tastkopf defekt; Dichtlippen fehlen, Tastkopf und Glaslineal optisch unbeschädigt

vermutlich LS 406 ML 120: Zählt nicht; Maßstab optisch unbeschädigt

vermutlich LS 803 ML 320: Zählt nicht; Glaslineal und Tastkopf optisch unbeschädigt, Dichtlippen fehlen

Das Bild zeigt 7 Stück Maßstäbe, der Lieferumfang beinhaltet nur 6 Stück Maßstäbe