

Übersicht

Posten Platinen für CLOOS Schweißgeräte, Ersatzteile, Ersatzplatine, Steuerplatten, Einsteckkarten

Lager Nr.: P59948



Preis

1.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Posten Platinen für CLOOS Schweißgeräte, Ersatzteile, Ersatzplatine,
Steuerplatten, Steuerplatinen, Module, Einsteckkarten
CLOOS Typ GLC CGL etc.

Baujahr: überwiegend 1990er Jahre

Ungeprüfte Artikel aus Lagerauflösung.

Artikel optisch in sehr gutem Zustand

- 1 Stück 027.06.04.00 3 Phasen - Steuertrafo
- 1 Stück 027.06.19.00 3 Phasen - Steuertrafo kpl.
- 1 Stück 028.09.01.25 Stromsensor LEM LT 500-S / 1:5000
- 5 Stück 028.03.04.00 Gleichrichterplatine
- 3 Stück 033.09.09.00
- 2 Stück 033.11.03.00
- 2 Stück 033.11.21.00 Flip Flop ST 14 Steuerplatte
- 1 Stück 033.11.41.00 Steuerplatte für Stromsensor
- 1 Stück 033.11.43.00 Steuerplatte für Strom
- 3 Stück 033.24.00.00 Steuerplatte für Einschub GLC 206
- 2 Stück 033.24.01.00 Steuerplatte für GLC 386/516
- 1 Stück 033.24.01.30 Steuerplatte für GLC 386/516
- 1 Stück 033.24.18.00
- 1 Stück 033.24.29.10 GLC 403 PA-TS
- 1 Stück 033.24.30.00
- 1 Stück 033.33.17.00
- 1 Stück 033.33.18.10 Motorregelung für GLC 357 R
- 1 Stück 033.33.21.10 GLC 403 PA-TS

Erstellt am 02.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Artikel mit deutlichen Gebrauchsspuren

- 1 Stück 027.02.25.00
- 1 Stück 028.09.02.76 500A- Stromsensor 1:3000
- 1 Stück 033.09.44.40
- 2 Stück 033.09.45.00 GLC 403 PA-TS
- 1 Stück 033.09.47.00
- 1 Stück 033.09.47.10 GLC 403 PA-TS
- 2 Stück 033.09.51.10
- 2 Stück 033.11.06.00
- 1 Stück 033.11.43.00
- 1 Stück 033.23.00.00 Steuerplatte für Einschub GLC 206
- 2 Stück 033.24.00.00 Steuerplatte für Einschub GLC 206
- 4 Stück 033.24.01.00 GLC 357
- 2 Stück 033.24.14.50
- 1 Stück 033.24.18.00
- 1 Stück 033.24.23.10
- 1 Stück 033.24.28.00 GLC 403 PA-TS
- 1 Stück 033.24.32.00 GLC 403 PA-TS
- 1 Stück 033.24.32.10 GLC 403 PA-TS
- 2 Stück 033.24.33.00
- 1 Stück 033.24.38.10
- 1 Stück 033.24.72.00
- 1 Stück 033.24.32.10
- 1 Stück 033.33.00.00
- 1 Stück 033.33.06.00
- 2 Stück 033.33.20.00
- 3 Stück 033.33.21.10 GLC 403 PA-TS
- 1 Stück 033.33.25.00
- 1 Stück 033.39.36.00 GLC 408

vermutlich defekt

- 1 Stück 033.24.72.00 Steuerplatte für GLC
- 1 Stück 033.24.30.00 GLC 403 PA-TS
- 1 Stück 027.06.19.00