

## Übersicht

# Posten Platinen für CLOOS Schweißgeräte, Ersatzteile, Ersatzplatine, Steuerplatten, Einsteckkarten

Lager Nr.: P59948



## Preis

**1.000,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Posten Platinen für CLOOS Schweißgeräte, Ersatzteile, Ersatzplatine,  
Steuerplatten, Steuerplatinen, Module, Einsteckkarten  
CLOOS Typ GLC CGL etc.

Baujahr: überwiegend 1990er Jahre

Ungeprüfte Artikel aus Lagerauflösung.

Artikel optisch in sehr gutem Zustand

- 1 Stück 027.06.04.00 3 Phasen - Steuertrafo
- 1 Stück 027.06.19.00 3 Phasen - Steuertrafo kpl.
- 1 Stück 028.09.01.25 Stromsensor LEM LT 500-S / 1:5000
- 5 Stück 028.03.04.00 Gleichrichterplatine
- 3 Stück 033.09.09.00
- 2 Stück 033.11.03.00
- 2 Stück 033.11.21.00 Flip Flop ST 14 Steuerplatte
- 1 Stück 033.11.41.00 Steuerplatte für Stromsensor
- 1 Stück 033.11.43.00 Steuerplatte für Strom
- 3 Stück 033.24.00.00 Steuerplatte für Einschub GLC 206
- 2 Stück 033.24.01.00 Steuerplatte für GLC 386/516
- 1 Stück 033.24.01.30 Steuerplatte für GLC 386/516
- 1 Stück 033.24.18.00
- 1 Stück 033.24.29.10 GLC 403 PA-TS
- 1 Stück 033.24.30.00
- 1 Stück 033.33.18.10 Motorregelung für GLC 357 R
- 1 Stück 033.33.21.10 GLC 403 PA-TS

Artikel mit deutlichen Gebrauchsspuren

Erstellt am 26.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

1 Stück 027.02.25.00  
1 Stück 028.09.02.76 500A- Stromsensor 1:3000  
1 Stück 033.09.44.40  
2 Stück 033.09.45.00 GLC 403 PA-TS  
1 Stück 033.09.47.00  
1 Stück 033.09.47.10 GLC 403 PA-TS  
2 Stück 033.09.51.10  
2 Stück 033.11.06.00  
1 Stück 033.11.43.00  
1 Stück 033.23.00.00 Steuerplatte für Einschub GLC 206  
2 Stück 033.24.00.00 Steuerplatte für Einschub GLC 206  
4 Stück 033.24.01.00 GLC 357  
2 Stück 033.24.14.50  
1 Stück 033.24.18.00  
1 Stück 033.24.23.10  
1 Stück 033.24.28.00 GLC 403 PA-TS  
1 Stück 033.24.32.00 GLC 403 PA-TS  
1 Stück 033.24.32.10 GLC 403 PA-TS  
2 Stück 033.24.33.00  
1 Stück 033.24.38.10  
1 Stück 033.24.72.00  
1 Stück 033.24.32.10  
1 Stück 033.33.00.00  
1 Stück 033.33.06.00  
2 Stück 033.33.20.00  
3 Stück 033.33.21.10 GLC 403 PA-TS  
1 Stück 033.33.25.00  
1 Stück 033.39.36.00 GLC 408

vermutlich defekt  
1 Stück 033.24.72.00 Steuerplatte für GLC  
1 Stück 033.24.30.00 GLC 403 PA-TS  
1 Stück 027.06.19.00